


如何正确清理锡炉中的浮渣

正确清理锡炉中锡渣的工艺

- ▶ 关闭泵并确保锅炉处于工作温度。
- ▶ 使用金属勺/刮刀，分离锡渣团以释放被包裹的焊料，直到大部分锡渣变成细小的粉末。
- ▶ 使用金属勺子/刮刀小心地去除浮渣粉末，直到锅炉表面没有任何浮渣团。
- ▶ 用新的焊条将锡炉里的焊料补充到适当的水平。
- ▶ 确认焊料位置处于合适的操作高度。
- ▶ 把所有的锡渣放入**AIM**专用回收桶里。
*小心不要过重，50磅（25公斤）为推荐重量
- ▶ 将桶密封，并联系AIM客户服务回收浮渣桶。

如需下载或了解更多信息，请访问

www.aimsolder.com



Solder plus Support

如何正确清理锡炉中的浮渣

正确清理锡炉中锡渣的工艺

✱每次当焊锡炉达到一英寸厚浮渣时，遵循此过程

带一英寸浮渣的焊锡炉




清洗后的焊锡炉



如需下载或了解更多信息，请访问

www.aimsolder.com



Solder plus Support